


小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment

Installation von 小島 *Bird Free* am Rathaus von Glasgow,
2-4 Juni 2014.





Im Jahr 1889 fertiggestellt, ist Rathaus von Glasgow ein bedeutendes Beispiel der viktorianischen, bürgerlichen Architektur mit vielen kunstvollen Elementen. Die geschützte Natur der nordwestlichen Bereich des Innenhofes ist es ein idealer Lebensraum für Tauben. Die Installation ist auf drei Seiten verteilt. Unter anderem mit einer vertieften Nischen in der Nordfassade. Frühere Versuche, den Taubenbefall zu beseitigen waren alle erfolglos.



Auf den Balkonen der Ersten Etage an der Nordfassade (Bild oben links), sowie auf den Sockeln der zweiten Etage an der Südfassade (Bild oben rechts) wurden Taubeneier entfernt. Ebenfalls wurden Taubeneier sowie Spikes an der Westfassade (linkes Bild) entfernt, da diese wirkungslos waren.



Die Brüstungen der Balkone sowie die Sockel wurden durch die Tauben als Nistplätze genutzt.



Nachdem man Gerüste aufgebaut hat, wurde das komplette Obergeschoss (5. Stock) mit 小島 *Bird Free* behandelt. Ebenso die Nistplätze an der dekorativen Fassade sowie den Verzierungen (Bild rechts). Die Simse auf der Südseite wurden ebenfalls behandelt, da man dort ebenfalls Taubeneier vorfand.



Auf der 4. Etage wurden alle Vorsprünge mit 小島 Bird Free behandelt. Alle Spikes wurden entfernt und durch 小島 Bird Free ersetzt.



Auf der 3. Etage, wurden die Balustraden und der Boden des Balkons in den nördlichen Aussparungen mit 小島 *Bird Free* behandelt. (Da der Boden als Nistplatz genutzt wurde, wurden dort Schälchen in einem Abstand von 15cm aufgestellt.)




Auf der 2. Etage wurden alle Vorsprünge sowie Schlafplätze mit 小島 *Bird Free* behandelt.



Auf der 1. Etage wurden alle Vorsprünge mit 小島 *Bird Free* behandelt.



Im Erdgeschoss wurden alle Vorsprünge mit 小島 *Bird Free* behandelt.



Die Fotos wurden aufgenommen nachdem das Gerüst entfernt wurde. Die 小島 *Bird Free* Schälchen sind von unten nicht sichtbar.

Am 11. September 2014, drei Monate nach der Installation kommentierte Scott Dickson, zuständig für Gebäudeangelegenheiten in Glasgow mit folgenden Worten:

"Der Taubenbefall in der nordwestlichen Ecke des Innenhofes war eine Zeit lang sehr stark. Frühere Versuche, den Befall mit Spikes und Netzen in den Griff zu bekommen sind fehlgeschlagen. Seit 小島 *Bird Free* in diesen Bereich angewendet wurde, sind die Tauben nicht wiedergekommen. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Es funktioniert genau wie versprochen."